

INTERMARINE



Industrial Hobart

H-Class 120



Main Particulars

Type Box-Hold MPP Tweendecker
Class DNV GL
DWT 7,800 MT
Max Draft 7.05 M
LOA 118.55 M
Beam 15.42 M
Max Speed About 14.0 Knots

Special Features


CO2 Fitted
 IMO Fitted

Capacities

Cargo Holds 9,415 CBM Bale
Containers 347 TEU
Cranes 2 x 60 MT = 120 MT COMBI
Strengths 15 MT/M² on Tanktop
 3.5 MT/M² on Tweendeck
 1.75 MT/M² on Hatchcovers

H120 Class Vessels

Industrial Hobart	Built 2009
Industrial Hedland	Built 2009
Hilde	Built 2007
TIP Bremen	Built 2005
TIP Stockholm	Built 2004
TIP Copenhagen	Built 2004



All above details are given in good faith but without guarantee. This description may not be used as basis for time charter parties or booking notes. If you would like to receive further information please contact our sales team at info@intermarine.com

INTERMARINE



INTERMARINE, LLC 55 Waugh Dr. Suite 400, Houston, TX 77007

WEBSITE intermarine.com

TEL +1 281 885 3500

FAX +1 281 872 4444

EMAIL intermarine@intermarine.com


TWITTER @intermarine_llc

LINKEDIN intermarine.com/linkedin

YOUTUBE intermarine.com/youtube

© Intermarine, LLC 2013

Nota: Rincón Internacional Termina
 Oficina de Ambiente
 Cobertura



25m	34.0mt / 28.0m	34.0mt / 28.0m	25m
20m	40.0mt / 25.0m	40.0mt / 25.0m	20m
15m	60.0mt / 16.0m	60.0mt / 16.0m	15m
10m			10m
5m			5m

Top view Main Deck



5m		5m
10m		10m
15m		15m

Top view Tweendeck

20m		20m
25m		25m

Top view Tank Top













CONSTANCIA DE REUNION DE PRE-ARRIBO

FECHA: 20/07/2018

HORA:

NOMBRE DEL BARCO: MV INDUSTRIAL HOBART N° IMO: 9352341

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JAIR FREIRE	3-118-506	SUPERVISOR	FCD	
2	Alan Manuel Sarramo	9-712-2069	Inspector	Aduanas	
3	Emili Beltrame	2-724-1910	Med. Ambiente	MPSA	
4	Enoch Valenzuela	4-701-1624	SUPERVISOR	FCD	
5	Joshua Naranjo	8-833-1130	Supervisor	OPC	
6	Jose Calvo	4-769-1933	Supervisor	OPC	
7	Vicente A. Vivero M	9-240-418	Inspector	Aduanas	
8	Armando Castellano	6-703-1230	Inspector	Aduanas	
9	ALEXANDRO GIL GONZALEZ	6-9960633	SUPERVISOR	NMT	
10	Ricardo Mendoza	56574219	Port Captain	Inter Marine	
11	Alague Wilson	3-736-1623	Inspector	miguelon	
12	Ruiz, Vega	6-719-18	Inspector	Quayma - MIDA	
13	Victor Morales	2-400501	Tranquilizador	ROKANO	
14	Walter Lewis	4-752-16	Agente Naviero	ASA	
15	Roberto Muniz	2-95461	D.M.P	A.M.P	
16	Antonio Nieto	8-430389	Soldador	OPC	
17	Oscar Rodriguez	3-125-356	Soldador	O.P.C	
18	Kayin Fowler	3-124-279	Estibador	OPC	
19	Luis F. Ponce	8-805-7825	Estibador	OPC	
20	Luis Enrique Padilla	8-75-14	OPERADOR	O.P.C	
21	JUVENCIO ROMERO	3-79-2710	OPERADOR	O.P.C	
22	Luis A. Mitchell	3-702-1638	Estibador	OPC	
23	Luis Rodriguez	8-413690	Estibador	OPC	
24	Agustino Cuenca	3-4-113	Estibador	O.P.C	
25	Armando P	3-12421	Estibador	O.P.C	
26	JOEL HERNANDEZ	3-20724	Estibador	O.P.C	
27	ANAIT ESPINOSA	3-714-713	Estibador	OPC	
28	VICTOR CEBALLOS	3-87-2222	ESTIBADOR	OPC	
29	ELIAS MORA	1-22-40	Seguridad	Seguridad	
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

25 JUL 2018

Oficial de Ambiente Aprobado por: Gerente general
Punta Rincón International Terminal Fecha de revisión: 2/12/2015



WASTE REMOVAL & LOGISTIC SERVICES

Reg No. 2004/12560/23

Vat No. 4190272056

59 Pine Road, Clairwood, Durban, 4052

Email: enquiries@thekwenimarine.co.za



P.O. BOX 13172

Jacobs

4026

TEL : 031 459 1500

FAX : 086 653 9363

CELL : 084 409 1192

CERTIFICATE FOR WASTE REMOVAL

<u>VESSEL</u>	<u>BERTH</u>	<u>DATE</u>
INDUSTRIAL - HOBART	C-SHED	23-06-18

THIS SERVES TO CONFIRM THAT THE FOLLOWING MATERIAL WAS REMOVED FROM THE ABOVE MENTIONED VESSEL FOR SAFE DISPOSAL.

<u>QUANTITY</u>	<u>DESCRIPTION</u>
—	OILY SLUDGE
—	OILY BILGE WATER
—	MIXTURE OF OILY SLUDGE & OILY BILGE WATER
—	TANK WASHING WATER / BALLAST WATER
—	OILY WASTE (OILY RAGS, FILTERS, GREASE, ASH, ETC)
—	SEWAGE / SANITARY WATER
0,75m ³	GARBAGE DOMESTIC WASTE BOTTLES, PAPERS, TINS, CANS
0,8m ³	PLASTICS CAT-A
—	OTHER

CAT-C

THEKWENI MARINE WASTE & LOGISTICS SERVICES

REG: 2004/012560/23

VAT NO: 4190272056

TEL: +27 31 459 1500

FAX: 086 653 9363

MV INDUSTRIAL HOBART

Chief Officer

THEKWENI MARINE WASTE

MV INDUSTRIAL HOBART

Minera  Panamá	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Emili Beltrame H Fecha: 20/07/2018

Lugar: Terminal I, Punta Rincón Hora: 1:00 pm

Nombre de Embarcación: Industrial Hobart

Código IMO: 9352341

Observaciones: La embarcación Industrial Hobart
arribo a la Terminal I de punta Rincón
el día 20 de Julio a las 14:00 de popa a
Proa, no se observó presencia de material
contaminante sobre el barco, ni en la plataforma
de la terminal
25/07/2018 - Desembarcación solicitada del
puerto


 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá
Firma de Oficial de Contaminación

20 JUL 2018

Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Terminal

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>Terminal 7, Punta Rincón</u>	FECHA: <u>21/07/2018</u>
NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>Emili Beltrancetti/Mamerto Ruiz</u>	
PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI <u>NO</u> NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>Industrial Hobart</u>	
CODIGO IMO: <u>9352341</u>	


DESCRIPCION
180721 - 8:10 AM En recorrido realizado en la embarcación Industrial Hobart, no se observó presencia de desecho contaminante 1:20 pm se observó la presencia de madera dispersa y residuos sólidos provenientes de la caja de la embarcación se procedió a hablar con el encargado del barco 4:20 pm sin novedad que reportar
180722 - 7:00 AM Se realizó recorrido no se observó presencia de desechos en el mar ni en la plataforma. 1:00 pm - se realizó recorrido sin novedad que reportar 4:25 PM: en recorrido realizado se observó la presencia de madera proveniente de la embarcación

Firma de Oficial de Contaminación <u>[Firma]</u>

Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>Terminal I, Punta Rincón</u> NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>Emili Beltrán</u>	FECHA: <u>23 / 07 / 2018</u>
---	------------------------------

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐ NOMBRE DE EMBARCACIÓN: Industrial Hobart
 CODIGO IMO: 9352341

DESCRIPCION
23072018 7:00 AM en el primer recorrido a la Terminal I, no se observó presencia de material contaminante 2:00 PM - se observó presencia de un pequeño arcairis proveniente de o se supone que proviene del carro de blue fin de despacho de Diesel, se tomaron acciones inmediatas por parte del cuadrillo de Medio ambiente Aplicando Simple Green 4:30 - sin novedad que reportar
180724 - en las Tres visitas que se realizaron a las 7:00 AM, 1:30 PM y 5:00 PM se pudo observar residuos de Madera dispersos
180725 - 7:00 AM se observó residuos de madero dispersos se habló con el encargado de  se realizó limpieza del sitio

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
 Punta Rincon International Terminal

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON**
Punta Rincón Internacional Terminal

Edición	Modificación
MAYO 2017	28/06/17
Versión	Control
002	MPSA/AMP



Fecha: 21/07/2018 Hora: 8:10
Presencia de Embarcación: SI: NO:

Inspector de Ambiente: Emilio Beltrameconti / Manuella Aguilar
Nombre: Industrial HOBART
Numero IMO: 9552341

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	SI	NO	Presen
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	✓	✓	✓	
15	Skimmers	✓	✓	✓	
16	Absorbentes	✓	✓	✓	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	✓			JES FIRST QUARTER

8:10 AM - 1:20 PM - 4:20 PM

Firma del Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional

FIRST QUANTIL

21 JUL 2018



Fecha: 22/07/18 Hora: 7:00 AM
Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente:

Nombre: Hamelfo Ruiz Industria Hobart

Numero IMO: 935341

INDUSTRIAL HOBART

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	SI	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	✓	✓	✓	
15	Skimmers	✓	✓	✓	
16	Absorbentes	✓	✓	✓	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	NO	 FIRST QUANTUM MINERALS LTD

7:00 AM 1:00 PM 4:25 PM

Firma del Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Termi.

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Gobernador de Panamá

JUL 2018

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON**
Punta Rincón Internacional Terminal

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 23-7-18 Hora: 7.00 AM
Presencia de Embarcación : SI: 1 NO:

Inspector de Ambiente:

Nombre:

Numero IMO:

Hamelto Ruiz
Industrial - Hobart
9352341

INDUSTRIAL HOBART

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	SI	NO	Pequeñas manchas provenientes de un vehículo. 2.00 PM. fue aplicado simple Green
2	Hidrocarburos Liviano	NO	SI	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	✓	✓	Si	
15	Skimmers	✓	✓	Si	
16	Absorbentes	✓	✓	Si	
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	SI	NO	SI	FIRST QUARTER

7.00 AM 2.00 PM 4.30

Firma del Oficial de Contaminación

FIRST QUANTUM
Cobra Panamá
3 JUL 2018
Oficial de Amb:
Punta Rincón Inter sic

CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON
Puerto Rincón Internacional Terminal

Edición
MAYO 2017
Versión
002

Modificación
26/06/17
Control
VPSA/AVP



Fecha: 24-7-18 Hora: 7.00 AM
Presencia de Embarcación: S / NO

Inspector de Ambiente: **Manuel Ruiz**
Nombre: **INDUSTRIAL HOBALT**
Número IMC: **9352341**

Item	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1 SI/NO	2 SI/NO	3 SI/NO	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Líquidos	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Residuos	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros	NO	NO	NO	
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (bunkers y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
DESECHOS					
12	Sólidos (plásticos, madera, entre otros)	SI	SI	SI	Residuo Madera. 7.00 AM
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	✓	✓	✓	
15	Skimmers	✓	✓	✓	
16	Absorbentes	✓	✓	✓	
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	NO	NO	NO	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

7.00 AM 1.30 PM 5.00 PM

24 JUL 2018

Firma del Oficial de Contaminación

CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON
Punta Rincón - Internacional Terminal

Edición
MAYO 2017
Versión
002

Modificación
28/06/17
Control
VPSA/AYP



Fecha 25-7-18 Hora 7:00 AM
Presencia de Embarcación: S I NO

Inspector de Ambiente NAME HORRIL
Nombre: INDUSTRIAL HOBART
Número IMO: 9352341

Ítem	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
SI/NO					
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO			/
2	Hidrocarburos Livianos	NO			
3	Hidrocarburos Pesados	NO			
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO			
5	Otros	NO			
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO			
8	Ductos	NO			
9	Almacenamiento en bodega, en contenedores y tanques	NO			
10	Trasiego de combustible	NO			
11	Carga / descarga	NO			
DESECHOS					
12	Sólidos (plásticos, madera, entre otros)	SI			
13	Líquidos (aguas residuales)	NO			
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	✓			
15	Skimmers	✓			
16	Absorbentes	✓			
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	NO			

**FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

F.O.A.M.

25 JUL 2018

Oficial de Ambiente
Punta Rincón Int.